

Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-2038/5
Podgorica, 26.06.2026

POJAŠNJENJE

Tenderske dokumentacije broj 05-35/26 od 19.05.2026.godine
(šifra postupka #115345) za izvođenje radova na izgradnji graničnog kontrolnog mjesta
Božaj

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

1. Uočeno je da su Pozicija 373 i Pozicija 374 potpuno identične po tekstu opisa, tipu opreme (Zumtobel) i količini (13 komada). Molimo Naručioca da pojasni da li je u pitanju duplirana stavka i da li će jedna od ove dvije pozicije biti obrisana kroz izmjene predmjera?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

2. U tabeli predmjera za Poziciju 383 kao jedinica mjere naveden je „kom“ sa količinom. Međutim, na kraju opisa stoji tekst: „računato po m³ ugrađenog betonu za temelj dimenzija 900x900x1050 mm“. Molimo za pojašnjenje da li se pozicija nudi i obračunava po komadu gotovog temelja (kom) ili po kubnom metru ugrađenog betona (m³)? Ukoliko se obračunava po m³, molimo da izmijenite jedinicu mjere i upišete ispravnu ukupnu zapreminu betona za 3 temelja ($3 \times 0.9 \times 0.9 \times 1.05 = 2.55 \text{ m}^3$);

U istoj poziciji, vezano za oznaku marke betona (MB30) koja je van snage, a važećim tehničkim propisima i standardima (Eurokod 2 / MEST EN 206) definisano je označavanje klasa čvrstoće betona prema pritisku (C), molimo Naručioca da pojasni: Koja tačno klasa čvrstoće betona prema Eurokodu (npr. C25/30 ili druga adekvatna klasa) se zahtijeva za izradu predmetnih temelja?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

3. U tekstualnom opisu pozicije 418 (Izrada armirano betonskog postolja za smještanje DEA) navodi se izrada postolja od betona marke MB25. S obzirom na to da je stara oznaka za marku betona (MB) van snage i da je važećim tehničkim propisima i standardima u Crnoj Gori (Eurokod 2 / MEST EN 206) definisano označavanje klasa čvrstoće betona prema pritisku (klasa C), molimo Naručioca da pojasni koja se tačno klasa čvrstoće betona prema Eurokodu zahtijeva za izradu ovog postolja (npr. C20/25 ili druga adekvatna klasa)?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

4. U tekstualnom opisu pozicija 400 i 401 navodi se nabavka ugradne PVC kutije 2M, armature 2M, dekorativne maske 2M i „jednopolnog prekidača 1M - 2kom“ (odnosno sa indikatorskom lampicom u poziciji 401). Molimo Naručioca da pojasni da li se pod jednim „kompletom“ podrazumijeva ugradnja dva nezavisna jednopolna prekidača u okviru jedne modularne kutije (što funkcionalno čini serijski prekidač), ili je u količini modula došlo do tehničke greške?

Odgovor: Stavka podrazumijeva ugradnju dva prekidača. 1M je oznaka modula (oznake modula mogu biti 1M ili 2M) koja označava veličinu elementa (odnosno u ovom slučaju maske prekidača) koja se ugrađuje unutar okvira tj. dozne (PVC kutije).



-primjer – izgled prekidača 2M – 1 kom koji se ugrađuje u komplet(PVC kutija 2M, armature 2M,dekorativna maska 2M)



-primjer – izgled prekidača 1M – 2 kom koji se ugrađuje u komplet(PVC kutija 2M, armature 2M,dekorativna maska 2M)

5. U tekstualnom opisu pozicije 498 (Cijevi za odvod kondenzata od polipropilena u dužini od 96 m) izostavljen je podatak o prečniku cjevovoda koji se zahtijeva. Molimo Naručioca da precizira projektovani prečnik ($\varnothing$) ovih cijevi kako bi ponuđači mogli pravilno kalkulisati cijenu cijevi i pripadajućih fazonskih komada iz pozicije 499?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

6. Stavka 561. Sadrži štamparsku grešku: „ Na zaštićenom lieu kosine vrši se geodetsko obilježavanje tačnih pozicija bušotina za SN sidra u datom visinskom redu, u skladu sa projektovanom geometrijom i rasterom, prateci faze izvodjenja iskopa i postavljanja SN sidara u fazama.”. Ostaje li takva formulacija?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

7. Stavka 539. Sadrži štamparsku grešku:„YEMLJANI RADOVI ŠIROKI ISKOP Iskop materijala mašinski 80% i ručni 20%, sa guranjem do 20m, mašinskim utovarom i planiranjem iskopa uz tačnost +5cm. Materijal je IV i V kategorije. Obračunava i plaća se po m³ iskopanog materijala.” Ostaje li takva formulacija?

Odgovor: Biće predmet izmjene.

Predsjednik Komisije

Milica Vukčević