

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka usluga održavanja vozila po partijama

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DEPONIJA DOO PODGORICA

PIB:

02653907

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekat koji je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da

Ponuđač je obavezan da za partiju IV dostavi tehničku opremljenost i to; - jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - jedna mašina za balansiranje pneumatika - kanal za servis vozila dužine od 20 m do 25m - 2 kanala - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila - Dvostubna hidraulična dizalica 2 kom nosivosti od min 3 tone, - Pogonski kran 10 tona-3 komada	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
30 dana od dana prijema fakture.	Rok plaćanja	Da
„Deponija“ d.o.o. Podgorica, ulica Španskih boraca bb.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Ponuđač je dužan dostaviti pismenu izjavu da daje garanciju na izvršene usluge sa minimumom rokom od 6 mjeseci od momenta ugradnje.	Garantni rok	Da
Ponuđač je dužan da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazove pozivu i da u roku od 24 sata dijagnostikuje kvar i pristupi opravci.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Godinu dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privredog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Ista se dostavlja: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica radnim danima od 08:00 časova do 14:00 časova, zaključno sa danom 14.04.2021. godine do 08:00 časova.	Garancija ponude	Da
Ponuđač je obavezan da za partiju V dostavi tehničku opremljenost i to; jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - kanal za servis vozila duzine od 18 m do 20m - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila Dvostubna hidraulicna dizalica 3 kom nosivosti od min 3 tone - Pogonski kran 5 tona-1 komad	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju VI dostavi tehničku opremljenost i to; Jedna mašina izradu spiralno konusnih zupcanika Sljedece standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 4501: 2018	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

Ponuđač je obavezan da za partiju III dostavi tehničku opremljenost i to; - jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - jedna mašina za balansiranje pneumatika - kanal za servis vozila dužine od 20 m do 25m- 2 kanala - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila - Dvostubna hidraulična dizalica 3kom nosivosti od min 3 tone, - Pogonski kran 10 tona-3 komada	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđači su dužni dostaviti pisanu izjavu da će prilikom ugradnje rezervnih dijelova za vozilo iz specifikacije naručioca, koristiti rezervne dijelove prema uputstvu i preporuci proizvođača. Autorizacija proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Ponuđač je obavezan da za partiju II dostavi ovlaštenje od proizvođača za prodaju rezervnih dijelova I servis kompaktora Bomag na teritoriji Crne Gore	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju I dostavi ovlaštenje od proizvođača za prodaju rezervnih dijelova i servis Hidrauličnih čekica AJCE, na teritoriji Crne Gore, prevedeno od strane ovlaštenog prevodioca.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Izjava privrednog subjekta.	ESPD	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Virmanski.	Način plaćanja	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
30 dana od dana prijema fakture.	Rok plaćanja	Da
Virmanski.	Način plaćanja	Da
Ponuđač je dužan da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazove pozivu i da u roku od 24 sata dijagnostikuje kvar i pristupi opravci.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
„Deponija“ d.o.o. Podgorica, ulica Španskih boraca bb.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Ponuđači su dužni dostaviti pisanu izjavu da će prilikom ugradnje rezervnih djelova za vozilo iz specifikacije naručioca, koristiti rezervne djelove prema uputstvu i preporuci proizvođača. Autorizacija proizvođača.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Ponuđač je dužan dostaviti pismenu izjavu da daje garanciju na izvršene usluge sa minimumom rokom od 6 mjeseci od momenta ugradnje.	Garantni rok	Da
Izjava privrednog subjekta.	ESPD	Da
Godinu dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora	Da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privredog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama. Ista se dostavlja: • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Španskih boraca bb, 81000 Podgorica radnim danima od 08:00 časova do 14:00 časova, zaključno sa danom 14.04.2021. godine do 08:00 časova.	Garancija ponude	Da

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi	Da
Ponuđač je obavezan da za partiju V dostavi tehničku opremljenost i to; jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - kanal za servis vozila duzine od 18 m do 20m - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila Dvostubna hidraulicna dizalica 3 kom nosivosti od min 3 tone - Pogonski kran 5 tona-1 komad	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju I dostavi ovlašćenje od proizvođača za prodaju rezervnih djelova i servis Hidraulicnih čekica AJCE, na teritoriji Crne Gore, prevedeno od strane ovlašćenog prevodioca.	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju II dostavi ovlašćenje od proizvođača za prodaju rezervnih djelova I servis kompaktora Bomag na teritoriji Crne Gore	Stručna i tehnička sposobnost	Ne

Ponuđač je obavezan da za partiju III dostavi tehničku opremljenost i to; - jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - jedna mašina za balansiranje pneumatika - kanal za servis vozila dužine od 20 m do 25m- 2 kanala - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila - Dvostubna hidraulična dizalica 3kom nosivosti od min 3 tone, - Pogonski kran 10 tona-3 komada	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju IV dostavi tehničku opremljenost i to; - jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika za teretna vozila - jedna mašina za balansiranje pneumatika - kanal za servis vozila dužine od 20 m do 25m - 2 kanala - mašina za obradu metala (diskova) - računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila - Dvostubna hidraulična dizalica 2 kom nosivosti od min 3 tone, - Pogonski kran 10 tona-3 komada	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Ponuđač je obavezan da za partiju VI dostavi tehničku opremljenost i to; Jedna mašina izradu spiralno konusnih zupčanika Sljedeće standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 4501: 2018	Stručna i tehnička sposobnost	Ne
Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekat koji je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke	Da
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok (u danima) na način što se najmanji ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni garantni rok) / C (Ponuđeni garantni rok) * 10	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se garantni rok (u danima) na način što se najmanji ponuđeni garantni rok podijeli sa ponuđenim garantnim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum – 10 bodova po formuli: Broj bodova= C (Najmanji ponuđeni garantni rok) / C (Ponuđeni garantni rok) * 10	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm ³ /226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3. Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	1	Dijagnostika (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	8.00	kom
			3	Održavanje transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			4	Redovni servis na 1000 mč (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	4.00	kom
			5	Redovni servis na 500 mč Doosan DX 225 NLC	Usluga	1.00	kom
			6	Održavanje hidrauličke (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulicni cekic AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna tezina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradn	119000.00	7	Održavanje elektrike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			8	Održavanje elektronike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			9	Odrzavanje kinematike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			10	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			11	Remont cilindara –curenje (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulicni cekic AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna tezina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradn	119000.00	12	Zamjena hidraulicnih crijeva (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	25.00	kom
			13	Održavanje kocionog sistema (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			14	Zamjena releja i osiguraca (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	30.00	kom
			15	Zamjena dihtunga (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	3.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3. Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	16	Remont i montaža alansera (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			17	Remont i montaža alternatora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			18	Stakla kabine zamjena (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 nlc, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			19	Zamjena mjeraca tecnosti (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 nlc Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			20	Zamjena brezona grane (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3. Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	21	Zamjena podloški brežona grane (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			22	Zamjena navrtki brežona grane (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			23	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572-RB)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			24	Zamjena senzora hidrauličke (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N, Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			25	Zamjena senzora motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N,)	Servis sa materijalom	4.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	26	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , ,)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			27	Zamjena crijeva vode (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , ,)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			28	Zamjena Zuba kasike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9,	Servis sa materijalom	6.00	kom
			29	Zamjena ventilatora (Kompaktor Bomag BC572-RB,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			30	Hidraulične brze spojke (Doosan DX 225 nlc)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			31	Zamjena elektromagnetnog ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			32	Opravka hidrauličnih ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	3.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	33	Zamjena rucice biraca brzina JCB 531-70agri	Servis sa materijalom	1.00	kom
			34	Zamjena rolera kaisa motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar	Servis sa materijalom	2.00	kom
			35	Zamjena natezaca sa remenicom kaisa motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar	Servis sa materijalom	2.00	kom
			36	Zamjena filtera ulja motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,	Servis sa materijalom	15.00	kom
			37	Zamjena filtera ulja hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	12.00	kom
			38	Zamjena filtera ulja transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	6.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	39	Zamjena filtera vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			40	Zamjena filtera goriva (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			41	Zamjena filtera klime (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			42	Zamjena zaštitnih guma set (Hidraulični cekić Ajce M710)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			43	Mast za hidraulične čepove (Hidraulični cekić Ajce M710)	Tube sa navojem 500 grama	12.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2.Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	1	Dijagnostika (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160,Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	6.00	kom
			2	Održavanje zglobnog mehanizma (Kompaktor Bomag BC572-RB-2	Usluga	3.00	kom
			3	Održavanje točkova (točak sa šiljcima-glavčina-hidromotor-strugači) (Kompaktor Bomag BC572-RB-2)	Usluga	3.00	kom
			4	Održavanje transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	6.00	kom
			5	Redovni servis na 1000 mč (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	3.00	kom
			6	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572-RB-2)	Usluga	3.00	kom
			7	Održavanje motora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	8.00	kom
			8	Održavnje hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	8.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	9	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	18.00	kom
			10	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572-RB-2)	Usluga	3.00	kom
			11	Opravka reduktora (Volvo BM L-160, Kompaktor Bomag BC572-RB-2)	Usluga	2.00	kom
			12	Zamjena filtera klime (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m,	Servis sa materijalom	12.00	kom
			13	Zamjena dihtunga Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			14	Održavnje elektrike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			15	Održavnje elektronike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2.Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	16	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			17	Zamjena hidraulicnih crijeva (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	18.00	kom
			18	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Usluga	15.00	kom
			19	Remont i montaza alansera (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			20	Remont i montaza alternatora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			21	Zamjena mjeraca goriva (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			22	Zamjena crijeva vode (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	15.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2.Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	23	Zamjena elektromagnetnog ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 , Buldozer Dresta td 15 m,)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			24	Održavanje kocionog sistema (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			25	Održavanje kinematike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			26	Zamjena senzora motora Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			27	Zamjena natezaca kaisa od klime (Kompaktor Bomag BC572-RB-2, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			28	Zamjena releja i osiguraca (Kompaktor Bomag BC572-RB-2, Volvo BM L-160 Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			29	Zamjena brezona (Kompaktor Bomag BC572-RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			30	Zamjena podloski brezona (Kompaktor Bomag BC572-RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			31	Zamjena navrtki brezona (Kompaktor Bomag BC572-RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	32	Zamjena filtera vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m	Servis sa materijalom	12.00	kom
			33	Zamjena cijevi od ulja turbine (Kompaktor Bomag BC572-RB-2,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			34	Zamjena filtera ulja motora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			35	Zamjena filtera ulja transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			36	Zamjena senzora hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena filtera goriva (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	15.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	1	Dijagnostika	Usluga	10.00	kom
			2	Zamjena seta kvačila (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			3	Remont kočionog sistema (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023,Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Usluga	7.00	kom
			4	Remont prednjeg trapa (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			5	Zamjena ležaja točka (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			6	Remont prednjeg trapa (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	6.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	7	Zamjena glavnog kociionog cilindra (Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			8	Zamjena svornjaka gibnja (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			9	Zamjena prednje glavčine L+D (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			10	Zamjena držača gibnja (uva) (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			11	Zamjena filtera goriva Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			12	Zamjena filtera vazduha (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			13	Zamjena filtera klime (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			14	Zamjena filtera hidraulike (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	6.00	kom
			15	Zamjena prednjeg gibnja L+D (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	16	Zamjena gurajuće (uporne) spone-KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			17	Održavanja elektronike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			18	Zamjena ležajeva u nosačima balans-štangle (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809 Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			19	Zamjena nosača balans-štangle (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			20	Zamjena centralne (kolosječne) spone -KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			21	Zamjena gurajuće uporne spone-KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			22	Redovni servis na 2000 mč (Maximal 1 i 2, Tojota)	Usluga	3.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	23	Zamjena hidrauličnih crijeva (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023,Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar, Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28, TGS)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			24	Opravka instrument table (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar, Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Usluga	12.00	kom
			25	Remont i montaža anlasera (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			26	Zamjena motora brisaca (Mercedes 814, Mercedes 3341 ,Maximal 1 i 2, Tojota,, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			27	Zamjena ablendera (FAP ,Mercedes 814, Mercedes 3341 ,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28, Maximal 1 i 2)	Servis sa materijalom	9.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	28	Zamjena elektromagnetnog ventila (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros, Tojota, Tata Dicor2.2, Maximal 1 i 2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			29	Remont i zamjena kocionog cilindra za vazduh (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			30	Zamjena i podesavanje hidraulicnog razvodnika (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			31	Zamjena releja i osiguraca	Usluga	20.00	kom
			32	Zamjena sijalica i mjeraca nivoa goriva	Usluga	20.00	kom
			33	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara	Usluga	10.00	kom
			34	Remont i montaza alternatora(FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	35	Održavanja elektrike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	12.00	kom
			36	Zamjena senzora temperature (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena obrtomjera na instrument-tabli(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			38	Zamjena farova, stop-svijetla, žmigavaca i rikverc-svijetla (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			39	Zamjena crijeva vode , (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo Fap 22/)	Servis sa materijalom	10.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW	74000.00	40	Zamjena crijeva vazduha , (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	1	Kompjuterska dijagnostika	Usluga	9.00	kom
			2	Ravnanje, kompletiranje i ispitivanje glave motora (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros,Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			3	Zamjena karika, klipova, košuljica i dihtunga glave i kartera. (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			4	Remont i ispitivanje P.V.P. (Bosh-pumpe) (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Man TGS 33 460))	Servis sa materijalom	7.00	kom
			5	Remont i ispitivanje pumpe za vodu (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	6	Remont i kontrola sistema za hlađenje (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			7	Remont turbopunjača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			8	Zamjena filtera ulja (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			9	Ispitivanje i zamjena dizni	Servis sa materijalom	10.00	kom
			10	Zamjena zatezača kaiša.	Servis sa materijalom	10.00	kom
			11	Zamjena ulja u motoru	Usluga	10.00	kom
			12	Zamjena filtera goriva (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			13	Zamjena hidralicnih crijeva (Mercedes 3341 Actros ,Viljuskar Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	14	Zamjena seta crijeva hladnjaka vode (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			15	Reparacija hladnjaka vode (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			16	Hidraulicni ventil kipe, Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			17	Hidraulicni Razvodni ventil teleskopskog cilindra kipe (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			18	Reparacija razvodnog ventila teleskopskog cilindra kipe (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			19	Set natezaca pk kaisa i kais (FAP, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			20	Remont kompresora vazduha (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar)	Servis sa materijalom	4.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	21	Stopa motora (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			22	Stopa menjaca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			23	Prednja cijev izduvnog lonca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			24	Zadnja cijev izduvnog lonca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			25	Izduvni lonac FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			26	Ispravnjane (limarski radovi) i farbanje karoserija FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	27	Zamjena ulja u diferencijalu i planetarima točkova. (FAP, Mercedes 814, , Mercedes 3341 Actros, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			28	Zamjena glave upravljača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			29	Remont hidro-pumpe(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			30	Zamjena el.motora brisača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			31	Opravka razvodnika hidraulike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	5.00	kom
			32	Opravka reduktora(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			33	Remont injektora (Mercedes 3341 Actros, FAP, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	12.00	kom
			34	Zamjena kardana (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			35	Remont mjenjaca (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS	74000.00	36	Zamjena filtera vazduha (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			37	Zamjena filtera klime (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros , Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			38	Zamjena filtera hidraulike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros , Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasije: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	1	Dijagnostika kvara elektronike vozila	Usluga	6.00	kom
			2	Zamjena seta kvačila (Reno Clio, Opel Astra, Mercedes citan)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			3	Zamjena seta zupčastog kaiša(Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			4	Podešavanje-zamjena protokomjera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			5	Zamjena prednjeg zgloba pri točku L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			6	Zamjena prednjeg zgloba pri mjenjaču L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			7	Zamjena manžetne pri točku L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			8	Mali servis (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasije: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	9	Zamjena prednjih amortizera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			10	Zamjena zadnjih amortizera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			11	Zamjena glavnog kočionog cilindra (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			12	Veliki servis (Reno Clio Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			13	Zamjena stope motora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			14	Zamjena stope menjaca (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			15	Zamjena sijalica i osiguraca (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	15.00	kom
			16	Zamjena senzora – davaca bregaste (Reno Clio Opel Astra, Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			17	Remont turbine(, Reno Clio Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	3.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasije: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	18	Zamjena farova, stop-svijetla, žmigavaca i rikverc-svijetla (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper	Servis sa materijalom	10.00	kom
			19	Remont dizne (Reno Clio, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			20	Remenica radilice Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			21	Remenica bregaste Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			22	Remenica altelnatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			23	Remont anlasera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	6.00	kom
			24	Remont altelnatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	6.00	kom
			25	Zamjena crijeva vazduha (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			26	Ventilator klime (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasije: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	27	Egr ventil altelnatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			28	Zamjena crijeva vode (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			29	Komplet remont motora (zamjena klipova, kosuljica, karika, d zni, ventila i gumice ventila, sa obradom glave motora) Krajsler 300 c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			30	Alternator Krajsler 300 c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			31	Zamjena seta kvacila, druk lezaja, cilindra kvacila- Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			32	Katalizator Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			33	Zamjena zgloba Krajsler 300c	Servis sa materijalom	2.00	kom
			34	Zamjena protokomjera Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			35	Zamjena pdf filtera (Opel Astra, Opel Astra)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			36	Zamjena sofersajbne (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena klipova sa karikama (Reno Clio, Opel Astra) garnitura	Servis sa materijalom	2.00	garnitura
			38	Zamjena letecih lezajeva i lezecih lezajeva (Reno Clio, Opel Astra) garnitura	Servis sa materijalom	2.00	garnitura

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.)	25000.00	39	Zamjena garnitura dihtunga (Reno Clio, Opel Astra)	Servis sa materijalom	2.00	garnitura
6	Partija VI Mašinsko-bravarske usluge Mašinsko-bravarske usluge 1. Kompaktor BOMAG BC572RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora: DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145/226 kW 2. Kompaktor BOMAG BC572RB-2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 3. Kompaktor VOLVO BM L160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 kW 4. Buldozer DRESSTA TD15M EXTRA (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015P033577 - Broj motora: 21838013 - Zapremina/snaga motora: 8300 cm3/142 kW 5. Bager DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 6. Bager HYUNDAI (godina proizvodnje 2011.) - Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - Broj motora: BMVXL06.4FFF - Zapremina/snaga motora: 2150/90 kW 7. Utovarivač JCB	19000.00	1	Izrada/repariranje svornjaka, po uzorku	Servis sa materijalom	8.00	kom
			2	Izrada/repariranje zupčanika, po uzorku	Servis sa materijalom	8.00	kom
			3	Izrada čelične čaure, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			4	Izrada/repariranje uške, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			5	Izrada mesingane čaure, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			6	Mašinska obrada nosača prednjeg trapa	Servis sa materijalom	4.00	kom
			7	Autogeno rezanje, razno	Usluga	8.00	kom
			8	Zavarivanje CO2, razno	Usluga	8.00	kom
			9	Zavarivanje oštećenja na točkovima kontejnera	Usluga	9.00	kom
			10	Sanacija naprslina na bagerskim i utovarivačkim kašikama (po dužnom metru)	Usluga	40.00	metar
			11	Zavarivanje nosećih profila na karoseriji kipe (FAP)	Usluga	4.00	kom
			12	Zavarivanje kućišta (Al, čelični liv i sivi liv), razno	Usluga	4.00	kom
			13	Zavarivanje stranica karoserije (FAP)	Usluga	6.00	kom
			14	Zavarivanje nosećih limova (Maximal, JCB, DOOSAN) (po dužnom metru)	Usluga	40.00	metar
			15	Zavarivanje hladnjaka	Usluga	5.00	kom
			16	Zavarivanje i mašinska obrada na kontejnerima 1-9	Usluga	6.00	kom
			17	Izrada vijaka i brezona	u kvalitetu 10.9 i 12.9	50.00	kom

6	Partija VI Mašinsko-bravarske usluge Mašinsko-bravarske usluge 1. Kompaktor BOMAG BC572RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora: DEUTZ 10174527	19000.00	18	Zavarivanje vibracione ploce (po dužnom metru)	Usluga	50.00	metar
			19	Izradu spiralno l konusnih zupcanika	Usluga	10.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGRI (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekic AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradn	119000.00	1	Dijagnostika (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulični cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	8.00	kom
			3	Održavanje transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulični cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			4	Redovni servis na 1000 mč (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulični cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	4.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	5	Redovni servis na 500 mč Doosan DX 225 NLC	Usluga	1.00	kom
			6	Održavanje hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			7	Održavanje elektrike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			8	Održavanje elektronike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			9	Održavanje kinematike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	10	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara (Kompaktor Bomag BC572 -RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični čekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Usluga	10.00	kom
			11	Remont cilindara –curenje (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			12	Zamjena hidrauličnih crijeva (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični čekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	25.00	kom
			13	Održavanje kocičnog sistema (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični čekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	2.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični cekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	14	Zamjena releja i osiguraca (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	30.00	kom
			15	Zamjena dihtunga (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični cekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			16	Remont i montaža alansera (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			17	Remont i montaža alternatora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			18	Stakla kabine zamjena (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 nlc, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N)	Servis sa materijalom	1.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3. Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični čekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	19	Zamjena mjeraca tehnosti (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 nlc Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			20	Zamjena brežona grane (Kompaktor Bomag BC572 -RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			21	Zamjena podloski brežona grane (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični čekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			22	Zamjena navrtki brežona grane (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,Hidraulični čekić AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			23	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572 -RB)	Servis sa materijalom	1.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulicni cekic AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna tezina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradn	119000.00	24	Zamjena senzora hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			25	Zamjena senzora motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			26	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572 -RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , ,)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			27	Zamjena crijeva vode (Kompaktor Bomag BC572 -RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , ,	Servis sa materijalom	4.00	kom
			28	Zamjena Zuba kasike (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9,	Servis sa materijalom	6.00	kom
			29	Zamjena ventilatora (Kompaktor Bomag BC572-RB,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			30	Hidraulicne brze spojke (,Doosan DX 225 nlc)	Servis sa materijalom	2.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm3/226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3.Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Z apremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulicni cekic AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna tezina 1600kg 5. Bager gusjenicar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Catepillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradn	119000.00	31	Zamjena elektromagnetnog ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N , M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			32	Opravka hidraulicnih ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,Hidraulicni cekic AJCE 710 M, Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			33	Zamjena rucice biraca brzina JCB 531-70agri	Servis sa materijalom	1.00	kom
			34	Zamjena rolera kaisa motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar	Servis sa materijalom	2.00	kom
			35	Zamjena natezaca sa remenicom kaisa motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar	Servis sa materijalom	2.00	kom
			36	Zamjena filtera ulja motora (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri,Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Catepillar DP25N ,	Servis sa materijalom	15.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145 cm ³ /226 kW 2. Bager gusjeničar DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 3. Utovarivač JCB 531-70 ANGR1 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: SF 320/40201 U 0276310 - Broj motora: JCB 5TASGC015019249 - Zapremina/snaga motora: 4400/74,2 kW 4. Hidraulični čekić AJCE (godina proizvodnje 2017.) - Model 710 M - operativna težina 1600kg 5. Bager gusjeničar Hyundai 140LC-9 (godina proizvodnje 2013.) Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - 6. Viljuškar Caterpillar DP25N (godina proizvodnje 2012.) Serijski broj mašine: ET18C-55805 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 7. Nadogradnja	119000.00	37	Zamjena filtera ulja hidrauličke (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	12.00	kom
			38	Zamjena filtera ulja transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N , Nadogradnja Meiller RK 30.62 K)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			39	Zamjena filtera vazduha (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			40	Zamjena filtera goriva (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			41	Zamjena filtera klime (Kompaktor Bomag BC572-RB, JCB 531-70 agri, Doosan DX 225 NLC, Hyundai 140LC-9, Caterpillar DP25N ,)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			42	Zamjena zaštitnih guma set (Hidraulični čekić Ajce M710)	Servis sa materijalom	1.00	kom

1	Partija: I Servis i održavanje mašina 1.Kompaktor BOMAG BC 572 RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora DEUTZ 10174527	119000.00	43	Mast za hidraulične cecike (Hidraulični cecik Ajce M710)	Tube sa navojem 500 grama	12.00	kom
2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2.Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	1	Dijagnostika (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160,Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	6.00	kom
			2	Održavanje zglobnog mehanizma (Kompaktor Bomag BC572-RB-2	Usluga	3.00	kom
			3	Održavanje točkova (točak sa šiljcima-glavčina-hidromotor-strugači) (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2)	Usluga	3.00	kom
			4	Održavanje transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	6.00	kom
			5	Redovni servis na 1000 mč (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	3.00	kom
			6	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2)	Usluga	3.00	kom
			7	Održavanje motora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	8.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	8	Održavnje hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Usluga	8.00	kom
			9	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	18.00	kom
			10	Održavanje sistema za podmazivanje (centralni sistem podmazivanja) (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2)	Usluga	3.00	kom
			11	Opravka reduktora (Volvo BM L-160, Kompaktor Bomag BC572-RB-2)	Usluga	2.00	kom
			12	Zamjena filtera klime (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m,	Servis sa materijalom	12.00	kom
			13	Zamjena dihtunga Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			14	Održavnje elektrike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			15	Održavnje elektronike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	16	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			17	Zamjena hidraulicnih crijeva (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	18.00	kom
			18	Zamjena crijeva vazduha (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Usluga	15.00	kom
			19	Remont i montaza alansera (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			20	Remont i montaza alternatora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			21	Zamjena mjeraca goriva (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			22	Zamjena crijeva vode (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	15.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	23	Zamjena elektromagnetnog ventila (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 , Buldozer Dresta td 15 m.)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			24	Održavanje kocionog sistema (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			25	Održavanje kinematike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			26	Zamjena senzora motora Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160 , Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			27	Zamjena natezaca kaisa od klime (Kompaktor Bomag BC572-RB-2, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			28	Zamjena releja i osiguraca (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2, Volvo BM L-160 Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			29	Zamjena brezona (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			30	Zamjena podloski brezona (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom
			31	Zamjena navrtki brezona (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2,)	Servis sa materijalom	20.00	kom

2	Partija II: Servis i održavanje mašina 1. Kompaktor BOMAG BC 572 RB -2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 2. Kompaktor VOLVO BM L-160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160 V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 Kw - 3 Buldozer DRESTA TD 15 M (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015p033577 - Snaga motora: 142 Kw - 4 Buldozer KOMATSU D61PX15 (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj motora: 36089770	109000.00	32	Zamjena filtera vazduha (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m	Servis sa materijalom	12.00	kom
			33	Zamjena cijevi od ulja turbine (Kompaktor Bomag BC572-RB-2,)	Servis sa materijalom	1.00	kom
			34	Zamjena filtera ulja motora (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			35	Zamjena filtera ulja transmisije (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			36	Zamjena senzora hidraulike (Kompaktor Bomag BC572-RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m, Buldozer Komatsu d61px15)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena filtera goriva (Kompaktor Bomag BC572 -RB-2 ,Volvo BM L-160, Buldozer Dresta td 15 m)	Servis sa materijalom	15.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	1	Dijagnostika	Usluga	10.00	kom
			2	Zamjena seta kvačila (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			3	Remont kočionog sistema (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023,Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Usluga	7.00	kom
			4	Remont prednjeg trapa (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			5	Zamjena ležaja točka (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			6	Remont prednjeg trapa (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			7	Zamjena glavnog kocionog cilindra (Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			8	Zamjena svornjaka gibnja (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	7.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	9	Zamjena prednje glavčine L+D (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			10	Zamjena držača gibnja (uva) (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			11	Zamjena filtera goriva Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			12	Zamjena filtera vazduha (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			13	Zamjena filtera klime (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	7.00	kom
			14	Zamjena filtera hidraulike (Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	6.00	kom
			15	Zamjena prednjeg gibnja L+D (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			16	Zamjena gurajuće (uporne) spone-KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	17	Održavanja elektronike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sandučar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			18	Zamjena ležajeva u nosačima balans-štangle (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809 Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			19	Zamjena nosača balans-štangle (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			20	Zamjena centralne (kolosječne) spone -KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			21	Zamjena gurajuće uporne spone-KPL (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			22	Redovni servis na 2000 mč (Maximal 1 i 2, Tojota)	Usluga	3.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	23	Zamjena hidrauličnih crijeva (Mercedes 814, Mercedes 809, FAP 2023,Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28, TGS)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			24	Opravka instrument table (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Usluga	12.00	kom
			25	Remont i montaža anlasera (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			26	Zamjena motora brisaca (Mercedes 814, Mercedes 3341 ,Maximal 1 i 2, Tojota,, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			27	Zamjena ablendera (FAP ,Mercedes 814, Mercedes 3341 ,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28, Maximal 1 i 2)	Servis sa materijalom	9.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	28	Zamjena elektromagnetnog ventila (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros, Tojota, Tata Dicor2.2, Maximal 1 i 2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			29	Remont i zamjena kocionog cilindra za vazduh (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			30	Zamjena i podesavanje hidraulicnog razvodnika (FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			31	Zamjena releja i osiguraca	Usluga	20.00	kom
			32	Zamjena sijalica i mjeraca nivoa goriva	Usluga	20.00	kom
			33	Ispitivanje instalacija i otklanjanje kvara	Usluga	10.00	kom
			34	Remont i montaza alternatora(FAP, Mercedes 814, Mercedes 3341 Actros , Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			35	Održavanja elektrike(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28)	Servis sa materijalom	12.00	kom

3	Partija III: Servis teretnih vozila Servis teretnih vozila 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW - 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasijske: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Mercedes 809 (godina proizvodnje 1989.) - Serijski broj mašine: WDB 67301215372851 - Zapremina/snaga motora:3944/66 8 Kamionet TATA Dicor 2.2 –sandučar	74000.00	36	Zamjena senzora temperature (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena obrtomjera na instrument-tabli(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			38	Zamjena farova, stop-svijetla, žmigavaca i rikverc-svijetla (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo FAP 22/28,)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			39	Zamjena crijeva vode , (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota, vatrogasno vozilo Fap 22/)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			40	Zamjena crijeva vazduha , (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar,Maximal 1 i 2, Tojota,vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	1	Kompjuterska dijagnostika	Usluga	9.00	kom
			2	Ravnanje, kompletiranje i ispitivanje glave motora (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros,Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			3	Zamjena karika, klipova, košuljica i dihtunga glave i kartera. (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	4	Remont i ispitivanje P.V.P. (Bosh-pumpe) (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Man TGS 33 460))	Servis sa materijalom	7.00	kom
			5	Remont i ispitivanje pumpe za vodu (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			6	Remont i kontrola sistema za hlađenje (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	9.00	kom
			7	Remont turbopunjača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			8	Zamjena filtera ulja (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			9	Ispitivanje i zamjena dizni	Servis sa materijalom	10.00	kom
			10	Zamjena zatezača kaiša.	Servis sa materijalom	10.00	kom
			11	Zamjena ulja u motoru	Usluga	10.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	12	Zamjena filtera goriva (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			13	Zamjena hidralicnih crijeva (Mercedes 3341 Actros ,Viljuskar Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			14	Zamjena seta crijeva hladnjaka vode (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			15	Reparacija hladnjaka vode (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			16	Hidraulicni ventil kipe, Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			17	Hidraulicni Razvodni ventil teleskopskog cilindra kipe (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			18	Reparacija razvodnog ventila teleskopskog cilindra kipe (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	19	Set natezaca pk kaisa i kais (FAP, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			20	Remont kompresora vazduha (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			21	Stopa motora (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			22	Stopa menjaca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	14.00	kom
			23	Prednja cijev izduvnog lonca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			24	Zadnja cijev izduvnog lonca (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			25	Izduvni lonac FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara 6 Kamion Mercedes 814 (godina proizvodnje 1996.) - Serijski broj mašine: WDB6740191K176683 - Zapremina/snaga motora: 39827103 7 Kamion Me	74000.00	26	Ispravnjane (limarski radovi) i farbanje karoserija FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros, Tata Dicor2.2,Tata Dicor 2.2-sanducar, Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			27	Zamjena ulja u diferencijalu i planetarima točkova. (FAP, Mercedes 814, , Mercedes 3341 Actros, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			28	Zamjena glave upravljača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	5.00	kom
			29	Remont hidro-pumpe(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			30	Zamjena el.motora brisača (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota)	Servis sa materijalom	7.00	kom
			31	Opravka razvodnika hidraulike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Maximal 1 i 2, Tojota	Servis sa materijalom	5.00	kom
			32	Opravka reduktora(FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			33	Remont injektora (Mercedes 3341 Actros, FAP, Man TGS 33 460)	Servis sa materijalom	12.00	kom

4	Partija IV: Servis i održavanje motora na vozilima Servis i održavanje motora na vozilima 1 Viljuškar Maximal 1(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora:3054/43 kW 2 Viljuškar Maximal 2(godina proizvodnje 2007.) - Broj motora: YD 3300 DNM GEC - Zapremina/snaga motora: 3054/43 kW 3 Viljuškar Tojota(godina proizvodnje 1990.) - Serijski broj mašine: 6FD25-23839 - Broj motora: 0023038 - Zapremina/snaga motora: 2200/43 kW 4 Kamion FAP 2023 RBSK38-kiper (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: AP2023BSK381120429 - Zapremina/snaga motora: 6370/170 5 Kamion Mercedes 3341 6x4 ACTROS (godina proizvodnje 2010.) - Broj šasije: WDB 930162-1L-495635/2 - Broj motora: 54197400713881 - Snaga motora: 11946/300 kW (408 KS) Nadogradnja: rol kiper MEILLER - Tip:RK 3062 K - Broj: 87648441/30023628 1446525/010 Max pritisak: 300 bara	74000.00	34	Zamjena kardana (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			35	Remont mjenjaca (Mercedes 3341 Actros, FAP)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			36	Zamjena filtera vazduha (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			37	Zamjena filtera klime (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros , Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom
			38	Zamjena filtera hidraulike (FAP, Mercedes 814, Mercedes 809, Mercedes 3341 Actros , Man TGS 33 460, Vatrogasno vozilo Fap 22/28)	Servis sa materijalom	15.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasijske: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	1	Dijagnostika kvara elektronike vozila	Usluga	6.00	kom
			2	Zamjena seta kvačila(Reno Clio, Opel Astra, Mercedes citan)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			3	Zamjena seta zupčastog kaiša(Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			4	Podešavanje-zamjena protokomjera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			5	Zamjena prednjeg zgloba pri točku L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			6	Zamjena prednjeg zgloba pri mjenjaču L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			7	Zamjena manžetne pri točku L+D (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasijske: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	8	Mali servis (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			9	Zamjena prednjih amortizera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			10	Zamjena zadnjih amortizera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			11	Zamjena glavnog kočionog cilindra (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			12	Veliki servis (Reno Clio Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	4.00	kom
			13	Zamjena stope motora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			14	Zamjena stope menjaca (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			15	Zamjena sijalica i osiguraca (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	15.00	kom
			16	Zamjena senzora – davaca bregaste (Reno Clio Opel Astra, Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasijske: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	17	Remont turbine(, Reno Clio Opel Astra, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			18	Zamjena farova, stop-svijetla, žmigavaca i rikverc-svijetla (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper	Servis sa materijalom	10.00	kom
			19	Remont dizne (Reno Clio, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			20	Remenica radilice Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			21	Remenica bregaste Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			22	Remenica alternatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	6.00	kom
			23	Remont anlasera (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	6.00	kom
			24	Remont alternatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel, Toyota Yaris, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Usluga	6.00	kom
			25	Zamjena crijeva vazduha (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.) - Broj šasijske: 1C3AAB3G35H580427 - Zapremina/snaga motora: 3518/183 kW 2. Toyota Yaris (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: VNKKL98330A221998 - Zapremina/snaga motora: 1298/64 kW 3. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR1G0H42876634 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 kW 4. Renault Klio (godina proizvodnje 2010.) - Serijski broj mašine: VF1CR270E44280542 - Zapremina/snaga motora: 1461/50 Kw 5 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E68FG081215 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 6 Opel Astra (godina proizvodnje 2015.) - Serijski broj mašine: W0LPC5E64FG088596 - Zapremina/snaga motora: 1598/81 7 Mercedes Citan (godina proizvodnje 2016.) - Serijski broj mašine: WDF4156031U184951 - Zapremina/snaga motora: 1461/55 8 Citroen Jumper 3.0 hdi (godina proizvodnje 2012.) - Serijski broj mašine: VFYDLMFB12022617 - Zapremina/	25000.00	26	Ventilator klime (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			27	Egr ventil alternatora (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra)	Servis sa materijalom	3.00	kom
			28	Zamjena crijeva vode (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	8.00	kom
			29	Komplet remont motora (zamjena klipova, kosuljica, karika, dzni, ventila i gumice ventila, sa obradom glave motora) Krajsler 300 c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			30	Alternator Krajsler 300 c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			31	Zamjena seta kvacila, druk lezaja, cilindra kvacila- Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			32	Katalizator Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			33	Zamjena zgloba Krajsler 300c	Servis sa materijalom	2.00	kom
			34	Zamjena protokomjera Krajsler 300c	Servis sa materijalom	1.00	kom
			35	Zamjena pdf filtera (Opel Astra, Opel Astra)	Servis sa materijalom	2.00	kom
			36	Zamjena sofersajbne (Reno Clio, Reno Clio Opel Astra, Opel Astra, Toyota Yaris, Krajsler 300 c, Mercedes Citan, Citroen Jumper)	Servis sa materijalom	10.00	kom
			37	Zamjena klipova sa karikama (Reno Clio, Opel Astra) garnitura	Servis sa materijalom	2.00	garnitura
			38	Zamjena letecih lezajeva i lezecih lezajeva (Reno Clio, Opel Astra) garnitura	Servis sa materijalom	2.00	garnitura

5	Partija V Servis putničkih vozila Servis putničkih vozila 1. Krajsler 300C (godina proizvodnje 2005.)	25000.00	39	Zamjena garnitura dihtunga (Reno Clio, Opel Astra)	Servis sa materijalom	2.00	garnitura
6	Partija VI Mašinsko-bravarske usluge Mašinsko-bravarske usluge 1. Kompaktor BOMAG BC572RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124 - Broj motora: DEUTZ 10174527 - Zapremina/snaga motora: 7145/226 kW 2. Kompaktor BOMAG BC572RB-2 (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 101570641030 - Broj motora: DEUTZ 10657551 - Zapremina/snaga motora: 7145/227 kW 3. Kompaktor VOLVO BM L160 (godina proizvodnje 1994.) - Serijski broj mašine: L160V3777 - Broj motora: TD102GBST49771MO2960 - Snaga motora: 185 kW 4. Buldozer DRESSA TD15M EXTRA (godina proizvodnje 2008.) - Serijski broj mašine: 4950015P033577 - Broj motora: 21838013 - Zapremina/snaga motora: 8300 cm ³ /142 kW 5. Bager DOOSAN DX 225 NLC (godina proizvodnje 2007.) - Serijski broj mašine: DHKHEBHOC70005070 - Broj motora: DL06-700943EG - Zapremina/snaga motora: 5890/110 kW 6. Bager HYUNDAI (godina proizvodnje 2011.) - Serijski broj mašine: HHKHZ401CD0000912 - Broj motora: BMVXL06.4FFF - Zapremina/snaga motora: 2150/90 kW 7. Utovarivač JCB	19000.00	1	Izrada/repariranje svornjaka, po uzorku	Servis sa materijalom	8.00	kom
			2	Izrada/repariranje zupčanika, po uzorku	Servis sa materijalom	8.00	kom
			3	Izrada čelične čaure, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			4	Izrada/repariranje uške, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			5	Izrada mesingane čaure, po uzorku	Servis sa materijalom	4.00	kom
			6	Mašinska obrada nosača prednjeg trapa	Servis sa materijalom	4.00	kom
			7	Autogeno rezanje, razno	Usluga	8.00	kom
			8	Zavarivanje CO ₂ , razno	Usluga	8.00	kom
			9	Zavarivanje oštećenja na točkovima kontejnera	Usluga	9.00	kom
			10	Sanacija naprslina na bagerskim i utovarivačkim kašikama (po dužnom metru)	Usluga	40.00	metar
			11	Zavarivanje nosećih profila na karoseriji kipe (FAP)	Usluga	4.00	kom
			12	Zavarivanje kućišta (Al, čelični liv i sivi liv), razno	Usluga	4.00	kom
			13	Zavarivanje stranica karoserije (FAP)	Usluga	6.00	kom
			14	Zavarivanje nosećih limova (Maximal, JCB, DOOSAN) (po dužnom metru)	Usluga	40.00	metar
			15	Zavarivanje hladnjaka	Usluga	5.00	kom
			16	Zavarivanje i mašinska obrada na kontejnerima 1-9	Usluga	6.00	kom
			17	Izrada vijaka i brezona	u kvalitetu 10.9 i 12.9	50.00	kom

	6 Partija VI Mašinsko-bravarske usluge Mašinsko-bravarske usluge 1. Kompaktor BOMAG BC572RB (godina proizvodnje 2006.) - Serijski broj mašine: 101570631124	19000.00	18	Zavarivanje vibracione ploce (po dužnom metru)	Usluga	50.00	metar
			19	Izradu spiralno i konusnih zupcanika	Usluga	10.00	kom