

PREGLED POSTUPKA #89363

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PIB	02030802
E-mail	maja.vukasevic@mpsv.gov.me
Telefon	020/482-369
Internet adresa	www.mpr.gov.me
Fax	020/234-306
Adresa	Rimski trg 46
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluga popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Vukašević
Kontakt	020/482-369
Datum objave	31.03.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Usluge popravke i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme 50000000 - Usluge popravke i održavanja	24.793,39 EUR	5.206,61 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Rok izvršenja pojedinačne usluge je odmah a najkasnije u roku od 5 dana u zavisnosti od kvara, Izvršilac se obavezuje da prijem vozila izvrši najviše u roku od 5 sati od momenta prijema zahtjeva Naručioca, u slučaju većeg kvara Izvršilac je obavezan da obavijesti Naručioca o vrsti kvara i potrebnom vremenu (roku) za otklanjanje istog. Izvršilac se obavezuje da u slučaju kvara (nepokretno) vozila na teritoriji grada Podgorica preveze (odšlepa) do svog servisa i da trošak prevoza vozila pada na tret Izvršioca.	Drugi uslovi	DA
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti javne nabavke, zavisno od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	DA
Na žiro račun ponuđača.	Način plaćanja	DA
Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti izjavu kojom prihvata sljedeće uslove: • U slučaju da je potrebno izvršiti neke vrste usluga koje nijesu navedene u ponudi, izvršenje usluga, se vrši samo na osnovu saglasnosti Ministarstva poljoprivrede (predstavnik naručioca) na ponudu izvršioca – u pogledu vrste, količine, kvaliteta i cijene. • REKLAMACIJA: Ukoliko usluge nijesu izvršene na ugovoren način, odnosno imaju vidljive mane, predstavnik Naručioca dužan je da odbije prijem usluge (vozila), i zahtijeva ponovno izvršenje usluga. Ako se nakon primopredaje vozila pokaže neki nedostatak koji nije vidljiv (u tom trenutku), Naručioc je dužan da o tom nedostatku obavijesti Izvršioca i zahtijeva ponovno izvršenje usluge, najkasnije narednog dana od dana prijema. • Opravke moraju biti urađene u skladu sa preporukama i normativima proizvođača. • S obzirom da nije moguće unaprijed definisati broj i vrstu opravki ugovor će biti zaključen na iznos procijenjene vrijednosti, a obračun konkretne opravke će biti urađen na osnovu pojedinačnih cijena iz ponude.	Drugi uslovi	DA

Ponuđač je dužan dokazati da ima na raspolaganju servisni centar u Podgorici (navesti lokaciju servisnog centra) koji je opremljen sa sledećim karakteristikama: odgovarajući zatvoreni objekat za servisiranje i opravku motornih vozila; min. 7 dizalica od min.3500kg nosivosti radi opravke težih motornih vozila; min.jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika; min. 1 komora za lakiranje vozila; računarska oprema sa potrebnim softverom za dijagnostiku kvarova vozila (što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom)	Stručna i tehnička sposobnost	DA
Ponuđač je dužan dostaviti pisanu izjavu o garantnom roku na ugrađene rezervne delove i izvršene usluge, u trajanju od 12 meseci od momenta ugradnje. Garancija se odnosi na besplatnu zamjenu ugrađenih rezervnih delova i besplatnu uslugu zamjene u garantnom periodu, pod uslovom da do kvara nije došlo usled nepravilnog rukovanja vozilom.	Garantni rok	DA
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2	DA

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA
kvalitet-garantni rok za izvršene usluge i rezervne djelove-vrednovaće se na sledeći način: Najveći ponuđeni garatni rok za pružanje usluga i rezervne djelove dobija maksimalan broj bodova-10. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na ponuđeni garantni rok, prema sledećoj matematičkoj formuli: ponuđeni garantni rok za pružanje usluge i rezervne djelove x 10/najveći ponuđeni garantni rok za pružanje usluge i rezervne djelove. Napomena: ponuđeni garantni rok za pruženje usluge i rezervne djelove ne može biti manji od 12 mjeseci.	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

24.793,39 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Održavanje vozila marke ISUZU		
Procijenjena vrijednost bez PDV	4.793,39 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Održavanje putničkog vozila marke - Isuzu D-Max 1.9 DDI Crew Solar Plus; broj šasijske MPATFS87JJT012303; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1898/120	zamjena ulja u motoru, zamjena filtera ulja, zamjena filtera vazduha, zamjena filter goriva, zamjena filtera klime, zamjena disk pločica prednjih, zamjena disk pločica zadnjih, zamjena sijalica fara, migavca i stop svjetla, zamjena seta kvačila, zamjena prednjih amortizera (par), zamjena homa zgloba, zamjena kocionog cilindra, reglaža trapa, zamjena manžetni točka, zamjena rebrastog kaiša.	1,00 kom

2	Održavanje putničkog vozila marke - Isuzu D-Max 1.9 DDI Crew Solar Plus; broj šasijske MPATFS87JIT012304; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1898/120	zamjena ulja u motoru, zamjena filtera ulja, zamjena filtera vazduha, zamjena filter goriva, zamjena filtera klime, zamjena disk pločica prednjih, zamjena disk pločica zadnjih, zamjena sijalica fara, migavca i stop svjetla, zamjena seta kvačila, zamjena prednjih amortizera (par), zamjena homa zgloba, zamjena kocionog cilindra, reglaža trapa, zamjena manžetni točka, zamjena rebrastog kaiša.	1,00 kom
3	Održavanje putničkog vozila marke - Isuzu D-Max 1.9 DDI Crew Solar Plus; broj šasijske MPATFS87JIT012305; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1898/120	zamjena ulja u motoru, zamjena filtera ulja, zamjena filtera vazduha, zamjena filter goriva, zamjena filtera klime, zamjena disk pločica prednjih, zamjena disk pločica zadnjih, zamjena sijalica fara, migavca i stop svjetla, zamjena seta kvačila, zamjena prednjih amortizera (par), zamjena homa zgloba, zamjena kocionog cilindra, reglaža trapa, zamjena manžetni točka, zamjena rebrastog kaiša.	1,00 kom
4	Održavanje putničkog vozila marke - Isuzu D-max 1.9 DDI Crew Solar Plus; broj šasijske MPATFS87JIT012306; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1898/120	zamjena ulja u motoru, zamjena filtera ulja, zamjena filtera vazduha, zamjena filter goriva, zamjena filtera klime, zamjena disk pločica prednjih, zamjena disk pločica zadnjih, zamjena sijalica fara, migavca i stop svjetla, zamjena seta kvačila, zamjena prednjih amortizera (par), zamjena homa zgloba, zamjena kocionog cilindra, reglaža trapa, zamjena manžetni točka, zamjena rebrastog kaiša.	1,00 kom

Broj partije		2	
Opis partije		Održavanje vozila marke Dacia Duster	
Procijenjena vrijednost bez PDV		5.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasije VF1HJD40063780878; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
2	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasije VF1HJD40763780876; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom

3	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40163780873; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
4	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40363780874; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
5	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40963780877; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom

6	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40X63780872; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
7	Održavanje putničkog vozila marke - Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40863780871; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
8	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasijske VF1HJD40263069540; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom

9	Održavanje putničkog vozila marke – Daica Duster; broj šasije VF1HJD40863782023; godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
10	Održavanje putničkog vozila marke – Dacia Duster; broj šasije VF1HJD40663782022; godina proizvodnje 2019, zapremina/ snage 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom
11	Održavanje putničkog vozila marke - Dacia Duster; broj šasije VF1HJD40563780875; godina proizvodnje 2019, zapremina/snage 1461/85.	Motorno ulja 5w30 -5.9 litara i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena ; metlice brisača prednje i zamjena; metlica brisača zadnja i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalice za signalizaciju vozila sa zamjenom, antifriz 3 litra sa zamjenom.	1,00 kom

Broj partije		3	
Opis partije		Održavanje vozila po specifikaciji	
Procijenjena vrijednost bez PDV		15.000,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Mokka; broj šasije W0VJC7EC4K4132140, godina proizvodnje 2018, zapremina/snaga motora 1598/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

2	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Mokka; broj šasijske W0VJC7EC6K4079460, godina proizvodnje 2018, zapremina/snaga motora 1598/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
3	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Mokka; broj šasijske W0VJC7EC6J4263875, godina proizvodnje 2018, zapremina/snaga motora 1598/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

4	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Mokka; broj šasijske W0VJC7EC6J4264445, godina proizvodnje 2018, zapremina/snaga motora 1598/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
5	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Mokka; broj šasijske W0VJC7EC1J4273262, godina proizvodnje 2018, zapremina/snaga motora 1598/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

6	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Antara; broj šasija W0LLA63F1AB091846, godina proizvodnje 2010, zapremina/snaga motora 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
7	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Antara; broj šasija W0LLH6EHXFB060290, godina proizvodnje 2016, zapremina/snaga motora 2231/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

8	Održavanje putničkog vozila marke - Opel Antara; broj šasija W0LLH6EH0FB061223, godina proizvodnje 2016, zapremina/snaga motora 2231/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
9	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Cruz; broj šasija KL1JF68Y9CK616396, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 1998/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

10	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Cruz; broj šasija KL1JF68Y9CK616421, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 1998/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
11	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Cruz; broj šasija KL1JF68Y9CH616584, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 1998/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

12	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Cruz; broj šasija KL1JF68Y9CK616147, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 1998/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
13	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Cruz; broj šasija KL1JF68Y9CK616363, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 1998/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

14	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB114884, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga motora 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
15	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG2699CB038780, godina proizvodnje 2012, zapremina/snaga motora 2231/120.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

16	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB113085, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga motora 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
17	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB115758, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga motora 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

18	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB116413, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
19	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB116943, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1991/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

20	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Captiva; broj šasija KL1CG26RJAB116898, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1911/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
21	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Aveo; broj šasija KL1CF69W9BB174337, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1399/74.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

22	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Aveo; broj šasija KL1SF69W9BB168839, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1399/74.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
23	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Aveo; broj šasija KL1SF69W9BB174514, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1399/74.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

24	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Aveo; broj šasija KL1SF69W9BB158067, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1399/74.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
25	Održavanje putničkog vozila marke – Chevrolet Aveo; broj šasija KL1SF69W9BB173438, godina proizvodnje 2011, zapremina/snaga 1399/74.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

26	Održavanje putničkog vozila marke – Audi A6; broj šasija WAUZZZ4FXBNO40783, godina proizvodnje 2010, zapremina/snaga motora 1968/125.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
27	Održavanje putničkog vozila marke – Hyundai Tuxon; broj šasija TMAJ381ADKJ837956, godina proizvodnje 2019, zapremina/snaga motora 1995/136.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

28	Održavanje putničkog vozila marke – Golf IV, broj šasija WVWZZZ1JZ3W647383, godina proizvodnje 2003, zapremina/snaga motora 1390/55.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
29	Održavanje putničkog vozila marke – Nissan patfander, broj šasija VSKJVWR51U0184084, godina proizvodnje 2007, snaga motora 128.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

30	Održavanje putničkog vozila marke – Toyota Rav IV, broj šasija JTMBA31V206045391, godina proizvodnje 2006, zapremina/snaga motora 2231/100.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
31	Održavanje putničkog vozila marke – Škoda Fabia, broj šasija TMBPW46Y364616861, godina proizvodnje 2006, zapremina/snaga motora 1198/40.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

32	Održavanje putničkog vozila marke – Fiat Punto, broj šasija ZFA199900001222415, godina proizvodnje 2007, zapremina/snaga motora 1248/55.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
33	Održavanje putničkog vozila marke – Fiat Punto, broj šasija ZFA19900001222403, godina proizvodnje 2007, zapremina/snaga motora 1248/55.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom

34	Održavanje putničkog vozila marke – Škoda Yeti, broj šasija TMBLD45L9H6053090, godina proizvodnje 2017, zapremina/snaga motora 1968/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom
35	Održavanje putničkog vozila marke – Škoda Yeti, broj šasija TMBLD45L4H6053188, godina proizvodnje 2017, zapremina/snaga motora 1968/110.	Specifikacija: motorno ulje i zamjena; filter ulja i zamjene; filter goriva i zamjena; filter vazduha i zamjena; filter kabine i zamjena; podloška kartera i zamjena; tečnost za pranje stakala; disk pločice prednje i zamjena; diskovi prednji i zamjena; disk pločice zadnje i zamjena, diskovi zadnji i zamjena; metlice brisača prednje i zamjena; metlice brisača zadnje i zamjena; sijalica fara i zamjena; sijalica za signalizaciju vozila sa zamjenom. Set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom i zamjena, rashladna tečnost i zamjena; trakasti kaiš sa natezačima i zamjena.	1,00 kom